



**PMA 31-G**

Slovenčina





## 1 Údaje k dokumentácii

### 1.1 O tejto dokumentácii

- Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
- Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

### 1.2 Vysvetlenie značiek

#### 1.2.1 Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia upozorňujú na nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s výrobkom. Nasledujúce signálne slová sa používajú v kombinácii so symbolom:

	<b>NEBEZPEČENSTVO!</b> Na označenie bezprostredne hrozaceho nebezpečenstva, ktoré viedie k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
	<b>VAROVANIE!</b> Pred možným hroziacim nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
	<b>POZOR!</b> Na označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahkým telesným poraneniam alebo k večným škodám.

#### 1.2.2 Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:

	Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
	Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie

#### 1.2.3 Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:

	Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu.
	Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslowania pracovných úkonov v texte.
	Čísla pozícii sa používajú v obrázku <b>Prehľad</b> a odkazujú na čísla legendy v odseku <b>Prehľad výrobkov</b> .
	Tento symbol by mal u vás vzbudíť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

### 1.3 Informácie o produkте

Výrobky značky **Hilti** sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.

Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.

- Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných násmu zastúpeniu alebo servisu.

#### Údaje o výrobku

Multilíniový laser	PMA 31G
Generácia	02
Sériové číslo	

## **2 Bezpečnosť**

### **2.1 Všeobecné bezpečnostné opatrenia**

- ▶ Prístroj pred použitím skontrolujte. Keď je prístroj poškodený, dajte ho opraviť v servise **Hilti**.
- ▶ Nevyradujte z činnosti žiadne bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
- ▶ Po páde prístroja z väčšej výšky by sa mala skontrolovať jeho funkčnosť.
- ▶ Aby sa zabránilo výskytu chybných meraní, oblasť príjmu musíte udržiavať čistú.
- ▶ S prístrojom zaobchádzajte starostlivo.
- ▶ Pred uložením a skladovaním ho nechajte uschnúť.

### **2.2 Elektrická bezpečnosť**


- ▶ Batérie sa nesmú dostať do rúk deťom.
- ▶ Batérie neprehrievajte a nevystavujte ich ohňu. Batérie môžu explodovať a uvoľniť toxické látky.
- ▶ Batérie nenabíjajte.
- ▶ Batérie neuprevŕjajte v prístroji prispájkovaním.
- ▶ Batérie nevybíjajte skratom. Batérie môžu zohriť na vysokú teplotu a spôsobiť popáleniny.
- ▶ Batérie neotvárajte a nevystavujte ich nadmernému mechanickému preťaženiu.

### **2.3 Elektromagnetická kompatibilita**

Hoci prístroj spĺňa prísné požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť **Hilti** nemôže vylúčiť možnosť, že prístroj bude rušený silným žiareniom, čo môže viest k chybnej funkcií. V takomto prípade, alebo pri iných pochybnostach či neistote, sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť **Hilti** tiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel).

**VÝSTRAHA!** Ide o zariadenie triedy A podľa normy EN 55011. Zariadenie môže spôsobiť rušenia v obývaných oblastiach. V takom prípade sa môže od prevádzkovateľa vyžadovať, aby vykonal vhodné opatrenia.

**3.1 Laserový prijímač PMA 31-G**



- |   |                                              |   |                                                |
|---|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| ① | Vypínač                                      | ⑦ | Vzťažná (referenčná) rovina                    |
| ② | Tlačidlo na nastavovanie akustického signálu | ⑧ | Nivelačná libela                               |
| ③ | Výstupný otvor pre akustický signál          | ⑨ | Viečko priečadky na batérie                    |
| ④ | Prijímacie pole                              | ⑩ | Zobrazenie polohy prijímača voči rovine lasera |
| ⑤ | Zobrazovacie pole displeja                   | ⑪ | Indikátor stavu batérie                        |
| ⑥ | Značkovací zárez                             |   |                                                |

### 3.2 Používanie v súlade s určením

Výrobok je určený na detekciu laserových lúčov líniových laserov PM 2-LG a PM 40-MG.

Prístroj a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením. Manipulácie alebo zmeny na zariadení nie sú dovolené.

Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu, uvedené v návode na používanie.

Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo explózie.

### 3.3 Rozsah dodávky

- 1 laserový prijímač
- 1 návod na používanie
- 2 batérie
- 1 certifikát výrobcu

## 4 Technické údaje

### 4.1 Technické údaje

<b>Akčný dosah</b>	2 m ... 30 m
<b>Rozsah zobrazenia roviny lasera (10 m)</b>	±1 mm (±0,4 in)
<b>Okienko oblasti prijímania</b>	120 mm (5 in)
<b>Indikácia stredu od hornej hrany krytu</b>	75 mm (3 in)
<b>Automatické vypínanie prijímača</b>	Bez detektie: 30 min
<b>Rozmery</b>	160 mm X 67 mm X 27 mm (6,5" X 2.6" X 0,9")
<b>Hmotnosť (vrátane batérie)</b>	0,25 kg (0,6 lbs)
<b>Napájanie</b>	2 články veľkosti AA
<b>Prevádzková teplota</b>	-20...+50 °C (-4 až 122 °F)
<b>Teplota pri skladovaní</b>	-30...+60 °C (-22 až 140 °F)
<b>Trieda ochrany</b>	IP 56, podľa IEC 529

## 5 Obsluha

### 5.1 Zapínanie/vypínanie

- Prístroj zapnite a vypnete stlačením vypínača.

### 5.2 Práca s prijímačom

- Prijímač PMA 31 G sa môže používať len na vzdialenosť do 35 m (115 ft) od prístroja. Zobrazenie laserového lúča sa uskutočňuje opticky a akusticky.

### 5.3 Práca s horizontálnou líniou

- Držte prijímač PMA 31 G v laserovom lúči tak, aby prijímacie okienko bolo zvislo k rovine línie.



#### Upozornenie

Ak prijímacie okienko nie je zvislo k rovine línie, môže dôjsť k chybám merania.

## 5.4 Práca s vertikálnou líniou

- Presvedčte sa, že vertikálna línia sa premetia kolmo na stenu (resp. na detegovanú plochu).



### Upozornenie

Ked' sa vertikálna línia nepremeta kolmo na stenu, príp. na detegovanú plochu, môže dôjsť k chybám merania.

- Zapnite prijímač PMA 31 G vypínačom.
- Držte prijímač PMA 31 G v laserovom lúči tak, aby prijímacie okienko bolo zvislo k rovine línie.



### Upozornenie

Ak prijímacie okienko nie je zvislo k rovine línie, môže dôjsť k chybám merania.

## 5.5 Nastavenie hlasitosti

- Tlačidlom na nastavovanie akustického signálu nastavte požadovanú hlasitosť.

## 5.6 Čistenie a sušenie

- Odfúknite prach z povrchu.
- Nedotýkajte sa displejov, príp. prijímacích okienok prstami.
- Priestroj čistite len čistou, mäkkou handrou. V prípade potreby navlhčite handru alkoholom alebo vodou.
- Dodržiavajte medzné hodnoty teploty pri skladovaní vašej výbavy, špeciálne v lete alebo zime, keď výbavu odkladáte vo vnútri vozidla (-30 °C až +60 °C) (-22 °F až 140 °F).

## 5.7 Kalibračný servis Hilti

Pri stroje odporúčame nechať pravidelne kontrolovať v kalibračnom servise spoločnosti **Hilti**, aby sa mohla zaistiť ich spoľahlivosť podľa noriem a právnych požiadaviek.

Kalibračný servis **Hilti** je vám kedykoľvek k dispozícii; kontrolu odporúčame vykonať minimálne raz ročne. V rámci kalibračného servisu **Hilti** sa potvrzuje, že špecifikácie kontrolovaného prístroja v deň kontroly zodpovedajú technickým údajom uvedeným v návode na používanie.

Pri odchýlках od údajov výrobcu sa používané meracie prístroje opäť nanovo nastavia.

Po nastavení a kontrole sa na prístroj upevní kalibračný štítok a certifikátom o kalibrácii sa potvrdí, že prístroj pracuje v rozsahu údajov výrobcu.

Certifikáty o kalibrácii sa vždy požadujú od firiem, ktoré sú certifikované podľa normy ISO 900X.

Ďalšie informácie vám radi poskytnú vo vašom najbližšom zastúpení spoločnosti **Hilti**.

## 6 Preprava a skladovanie

### 6.1 Preprava

- Na prepravu alebo odosielanie vašej výbavy používajte buď prepravný kufrík **Hilti**, alebo iný rovnocenný obal.



### Upozornenie

Pri zasielani prístroja izolujte akumulátory alebo ich vyberte z prístroja.

### 6.2 Skladovanie

- Ak prístroj navhol, vybalte ho.
- Prístroje, nádoby na prenášanie a príslušenstvo vysušte (pri teplote najviac 63 °C / 145 °F) a očistite.
- Vybavenie zabalte vždy až po úplnom uschnutí. Potom ho skladujte v suchu.
- Po dlhšom skladovaní alebo dlhšej preprave svojej výbavy urobte kontrolné meranie.

### 6.3 Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

#### Preprava



#### POZOR

**Neúmyselné spustenie pri preprave.** Pri vložených akumulátoroch môže pri preprave náradia dôjsť k nekontrolovanému spusteniu a náradie sa môže poškodiť.

- Náradie vždy prepravujte bez vložených akumulátorov.

- ▶ Vyberte akumulátory.
- ▶ Prístroj a akumulátory prepravujte jednotlivo zabalené.
- ▶ Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
- ▶ Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.

## Skladovanie



### POZOR

**Neúmyselné poškodenie spôsobené chybnými akumulátormi.** Vytekajúce akumulátory môžu prístroj poškodiť.

- ▶ Náradie vždy skladujte bez vložených akumulátorov.

- ▶ Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
- ▶ Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
- ▶ Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
- ▶ Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

## 7 Likvidácia

✿ Náradie značky **Hilti** je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma **Hilti** odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy **Hilti** alebo u svojho obchodného poradcu.



- ▶ Elektrické náradie/zariadenia/prístroje neodhadzujte do domového odpadu!

## 8 Záruka výrobcu

- ▶ Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti **Hilti**.

## 9 Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s použitými smernicami a normami. Skúšaný a schválený bol s výrobkami určenými na tento účel.

## 10 Upozornenie FCC (platné v USA) / upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj zodpovedá paragrafu 15 ustanovení FCC a CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
2. Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarenií, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.



### Upozornenie

Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou **Hilti**, môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.





Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan



20170331