







DD ST-HCL

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Οδηγίες χρήσεως	el
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	it
Kasutusjuhend	et
Інструкція з експлуатації	uk
Пайдалану бойынша басшылық	kk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作 説明 書	zh
操作说明书	cn





2**3**

ORIGINALI NAUDΟJIMO INSTRUKCIJA

DD-ST HCL gręžiamos skylės centro indikacijos lazeris

Prieš pradedant naudotis įrankiu pirmą kartą, labai svarbu perskaityti jo eksplotacijos instrukciją.

Šią instrukciją visuomet laikykite kartu su įrankiu.

Perduodami įrankį kitiems asmenims, būtinai pridėkite ir šią instrukciją.

Turinys	Puslapis
1 Bendrieji nurodymai	171
2 Aprašymas	172
3 Priedai, sunaudojamos medžiagos	173
4 Techniniai duomenys	173
5 Saugos nurodymai	174
6 Prieš pradedant naudotis	175
7 Darbas	175
8 Techninė priežiūra ir remontas	176
9 Gedimų aptikimas	176
10 Utilizacija	176
11 Gamintojo teikiama garantija	177
12 EB atitinkies deklaracija (originali)	177

Skaitmenys reiškia iliustracijų numerius. Iliustracijas rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.
Šios naudojimo instrukcijos tekste vartojamas žodis „prietaisas“ visada reiškia gręžiamos skylės centro indikacijos lazeri DD-ST HCL.

Prietaiso mazgai ir valdymo elementai

- ① Ijungimo/išjungimo mygtukas
- ② Lazerio mazgas
- ③ Adapterio fiksatorius
- ④ Adapteris DD-ST 120 (isigyjamas kaip reikmuo)
- ⑤ Adapteris DD-ST 150-U/160 (isigyjamas kaip reikmuo)
- ⑥ Adapteris DD-HD 30 (isigyjamas kaip reikmuo)

1 Bendrieji nurodymai

1.1 Signaliniai žodžiai ir jų reikšmė

PAVOJUS

Šis įspėjimas vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kai galite susižaloti ar net žūti.

ISPĖJIMAS

Šis žodis vartojamas, siekiant įspėti, kad nesilaikant instrukcijos reikalavimų kyla rimto sužeidimo ar mirties pavojus.

ATSARGIAI

Šis žodis vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kuri gali tapti lengvo žmogaus sužalojimo, prietaiso gedimo ar kito turto pažeidimo priežastimi.

NURODYMAS

Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija.

1.2 Piktogramų ir kitų nurodymų paaiškinimai

Įspėjamieji ženklai



Bendrojo
pobūdžio
įspėjimas

Įpareigojantys ženklai



Prieš
naudojant
perskaityti
instrukciją

lt

Simboliai




Prietaisų ir
maitinimo
elementų /
akumuliato-
rių negalima
utilizuoti
kartu su
buitinėmis
atliekomis.

Lazerinis
spinduliavi-
mas

Nežiūrėti į
spindulį

2 lazerio
klasė pagal
EN 60825-
1:2007

Prietaise



Lazerio bangos ilgis 620–690 nm. Esant pirma paminėtoms sąlygoms, vidutinė išėjimo galia 0,95 mW.

Identifikaciniai prietaiso duomenys

Prietaiso tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje. Irašykite šiuos duomenis į savo prietaiso naudojimo instrukciją ir visuomet juos nurodykite kreipdamiesi į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą.

Tipas:

Karta: 01

Serijos Nr.:

2 Aprašymas

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

DD-ST HCL yra kryžminių linijų lazeris, naudojamas kartu su gręžimo stovais DD-HD 30, DD-ST 150-U, DD-ST 160 ir DD-ST 120. Uždėtas ant atitinkamo gręžimo stovo, gręžiamos skylės centro indikacijos lazeris leidžia greitai ir tiksliai nustatyti koloniniu gražtu gręžiamos skylės centrą. DD-ST HCL taip pat tiksliai nurodo ir įstrižai gręžiamos skylės centrą.

DD-ST HCL visada, priklausomai nuo turimo gręžimo stovo su atitinkama „Hilti“ koloninio gręžimo mašina, turi būti naudojamas su vienu iš pridedamų adapterių: DD-HD 30, DD-ST 150-U/160 arba DD-ST 120.

Adapteryje esantis magnetas leidžia gręžiamos skylės centro indikacijos lazerį lengvai uždėti, nuimti ir fiksuoti ant gręžimo stovo kreipiančiosios.

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl darbo su iрenginiu, jo priežiūros ir remonto.

Norédami išvengti pavojaus susižaloti, naudokite tik originalius „Hilti“ reikmenis ir įrankius.

Prietaisą keisti ar modifikuoti draudžiama.

Neteisingai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas gali būti pavojingas.

2.2 Išskirtinės savybės

Šiame prietaise įrengtas kryžminių linijų lazeris, kurio veikimo nuotolis maždaug 1 m. Veikimo nuotolis priklauso nuo aplinkos apšvietumo.

Prietaisas savaimė įsišungia po 1 minutės.

Maitinimo elementų keitimasis nenumatytas. Prietaisas yra suprojektuotas 150 valandų veikimo trukmei, esant 20 °C / 68 °F temperatūrai. Tad, kai įjungimo trukmė yra 1 minutė / gręžiamai skylei, prietaisu galima atlkti maždaug 9 000 indikacijų, priklausomai nuo aplinkos temperatūros.

2.3 Gręžiamos skylės centro indikacijos lazerio tiekiamas komplektas

- 1 Lazerio magzas
- 1 Prietaiso dėklas
- 1 Naudojimo instrukcija

3 Priedai, sunaudojamos medžiagos

NURODYMAS

Pridedami adapteriai užtikrina tinkamą atstumą tarp gręžiamos skylės centro indikacijos lazerio ir turimo gręžimo stovo.

Pavadinimas	Sutrumpintas žymėjimas	Apaščymas
Adapteris	DD-ST HCL A-120	naudojamas su gręžimo stovu DD-ST 120
Adapteris	DD-ST HCL A-150/160	naudojamas su gręžimo stovais DD-ST 150-U ir DD-ST 160
Adapteris	DD-ST HCL A-HD30	naudojamas su gręžimo stovu DD-HD 30
Lazerio akiniai	PUA 60	Didina lazerio spindulio matomumą esant prastam apšvietumu.

4 Techniniai duomenys

Gamintojas pasilieka teisę vykdyti techninius pakeitimius!

Linijų ir susikirtimo taško veikimo nuotolis maždaug	1 m
Tiksumas, esant 200 mm atstumui iki apdirbamio paviršiaus	± 1 mm
Lazerio klasė	2
Linijos storis, esant 250 mm atstumui iki apdirbamio paviršiaus	1 ... 1,5 mm
Automatinis išsijungimas po maždaug	1 min.
Maitinimas	4 AA tipo maitinimo elementai
Tarnavimo laikas, esant +20 °C temperatūrai, maždaug	150 h
Darbinė temperatūra	-10 ... +40 °C (nuo +14 iki +104 °F)
Laikymo temperatūra	-20 ... +60 °C (nuo -4 iki +140 °F)
Apsaugos nuo dulkių ir vandens purslų laipsnis	IP 53 pagal IEC 60529
Lazerio mazgo svoris su adapteriu DD-ST HCL A-120	400 g
Lazerio mazgo svoris su adapteriu DD-ST HCL A-150/160	460 g
Lazerio mazgo svoris su adapteriu DD-ST HCL A-HD30	570 g
Lazerio mazgo matmenys su adapteriu DD-ST 120 (IxPxA)	146 mm x 51 mm x 97 mm
Lazerio mazgo matmenys su adapteriu DD-ST 150-U/160 (IxPxA)	158 mm x 52 mm x 99 mm
Lazerio mazgo matmenys su adapteriu DD-HD 30 (IxPxA)	215 mm x 99 mm x 112 mm

lt

5 Saugos nurodymai

Būtina griežtai laikytis ne tik darbo saugos taisyklių, patiekštai atskiruose šios instrukcijos skyriuose, bet ir toliau pateiktų nurodymų.

- a) Netinkamai, neapmokyto personalo arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo pagalbinės priemonės gali būti pavojingi.
- b) Siekdamai išvengti sužalojimų, naudokite tik originalius „Hilti“ reikmenis ir pagalbinius įrenginius.
- c) Prietaisą keisti ar modifikuoti draudžiama
- d) Atkreipkite dėmesį į naudojimo instrukcijoje patiekštą informaciją dėl prietaiso naudojimo, priežiūros bei remonto.
- e) Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite skydelių su išpejamaisiais ženklais ar kita svarbią informaciją.
- f) Lazerinius prietaisus laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- g) Ivertinkite aplinkos įtaką. Saugokite prietaisą nuo kritulių, nenaudokite jo drėgnoje ar šlapioje aplinkoje. Nenaudokite prietaiso degioje arba sprogioje aplinkoje.
- h) Prieš naudojimą patirkinkite, ar prietaisas nėra sugedes. Jei sugedes, atiduokite ji remontuoti „Hilti“ techninės priežiūros centriui.
- i) Jei prietaisas nugriuvo ar buvo kitaip mechaniskai paveikta, reikia patikrinti jo tikslumą.
- j) Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra.
- k) Prietaisą naudodami su adapteriais įsitikinkite, kad jis yra gerai uždėtas.
- l) Siekdamai išvengti neteisingų matavimų, saugokite lazerio spindulio išėjimo angą nuo nešvarumų.
- m) Nors prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštélėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektroiniais prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
- n) Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drėgmės, prieš dėdami į transportavimo konteinerį, ji gerai nusausinkite.
- o) Nežiurėkite į tiesioginių lazerio spindulų.
- p) Lazerio akiniai nėra apsauginiai akiniai ir neapsaugo akinį nuo lazerinio spinduliuavimo. Dėl spalvinio matomumo ribojimo šiuo akinii negalima naudoti važiuojant bendrojo naudojimo keliais, jie nėra akinii nuo Saulės pakaitalas.
- q) Dirbdami su prietaisu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholi ar vaislus. Akimirksni nuo darbo atitrauktas dėmesys galiapti rūmtų sužalojimų priežastimi.

5.1 Tinkamas darbo vietas įrengimas

- a) Aptarkite darbo vietą ir pastatydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad spindulys nebūtų nukreiptas į kitus asmenis ar į jus patį.
- b) Jei dirbate stovėdami ant kopėcių, venkite neįprastos kūno padėties. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilius pagrindo ir nepraraskite pušiausvyros.
- c) Indikacija per stiklą ar kitus objektus arba netinkamo adapterio naudojimas gali iškreipti rezultatą.
- d) Atspindėjimas nuo stiklo plokštumų ar kitų atspindinčių paviršių gali iškreipti matavimo rezultatus.
- e) Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas būtų tinkamai pritvirtintas prie grėžimo stovo kreipiančiosios (nuo jos nuvalykite nešvarumus, pvz., grėžimo šlamą).
- f) Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- g) Jeigu darbo zonoje yra naudojama daugiau lazerių, įsitikinkite, kad savo prietaiso spinduliu nepainiojate su kitaip spinduliais.
- h) Prietaisas neturi būti naudojamas arti medicininių prietaisų.

5.2 Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisas atitinka griežčiausius specialiųjų direktyvų reikalavimus, „Hilti“ negali atmesti galimybės, kad dėl stiprus elektromagnetinio spinduliuavimo prietaiso veikimas gali sutrikti.

5.3 Lazerinių prietaisų klasifikacija - 2 klasė / class II

Priklasomai nuo parduotos versijos, prietaisas atitinka lazerio klasę 2 pagal IEC60825-3:2007 / EN60825-3:2007 ir Class II pagal CFR 21 §. 1040 (FDA). Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesiliepant jokių kitų saugos priemonių. Atsitiktinai trumpai pažvelgus į lazerio spindulį, akys apsišaugo refleksiškai užsimerkdamos. Tačiau šį refleksą gali sulėtinti vaistai, alkoholis arba narkotikai. Todėl nereikia žiūrėti tiesiai į lazerio šviesos šaltinį, lygai kaip ir į saulę. Draudžiama lazerio spindulį nukreipti į žmones.

5.4 Elektrosauga

- a) **Neardykite prietaiso, norėdami įkrauti maitinimo elementus.** Šio prietaiso maitinimo elementai yra suprojektuoti visam prietaiso tarnavimo laikui. Maitinimo elementų keitimasis prietaiso naudotojo jégomis nenumatytas.
- b) **Kad nepadarytumėte žalos aplinkai, prietaisą utilizuokite pagal savo šalyje galiojančius teisés aktus. Iškilus abejonėms, pasikonsultuokite su gamintoju.**
- c) **Neperkaitinkite maitinimo elementų ir nelaikykite jų arti ugnies.** Maitinimo elementai gali sprogti arba iš jų gali išsiskirti toksiskos medžiagos.

5.5 Skysčiai

Netinkamai naudojant akumulatorių ar maitinimo elementus, iš jų gali ištakėti skysčis. **Venkite kontakto su šiuo skysčiu.** Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos,

nuplaukite ją vandeniu, Jei skysčio pateko į akis, praplaukite jas dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumulatoriaus skysčis gali sudirginti arba nudeginti odą.

6 Prieš pradedant naudotis

6.1 Gręžiamos skylės centro indikacijos lazerio surinkimas ir išmontavimas 2

NURODYMAS

Adapteriai yra įsigyjami kaip reikmenys (žr. 3 skyrių).

1. Pagal naudojamą gręžimo stovą pasirinkite tinkamą adapterį.

2. Lazerio mazgą DD-ST HCL sujunkite su adapteriu: lazerio mazgą uždékite ant adapterio taip, kad išgirstumėte fiksatoriaus spragtelėjimą.

3. Prieš naudodami gręžiamos skylės centro indikacijos lazerį patikrinkite, ar abu liežuvėliai tinkamai užfiksuočia.

4. Norėdami adapterį nuimti, abiejose pusėse esančių liežuvėlių lengvai spauskite vieną kito link ir nutraukite lazerio mazgą nuo adapterio.

7 Darbas

NURODYMAS

Norėdami pasiekti didžiausią tikslumą, projektuokite liniją į lygū paviršių.

7.1 Lazerio spindulio įjungimas

Vieną kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką.

7.2 Lazerio spindulio išjungimas

Kai prietaisas įjungtas, vieną kartą paspausti įjungimo-išjungimo mygtuką.

NURODYMAS

Po 1 minutės lazerio mazgas išsijungs.

7.3 Gręžiamos skylės centro indikacijos lazerio tvirtinimas prie gręžimo stovo ir įjungimas 3

NURODYMAS

Kad gręžiamos skylės centro indikacijos lazeris būtų optimaliai naudojamas, atstumas tarp jo ir apdirbamo paviršiaus turi būti 20–40 cm. Norint gręžiamos skylės centro indikacijos lazeri pritvirtinti, vežimėlių reikia nustumti į viršutinę padėtį ir išimti prietaise įtvirtintą gręžimo karūną (žr. gręžimo įrenginio naudojimo instrukcija).

NURODYMAS

Įsitinkinkite, kad naudojate šiam gręžimo stovui tinkantį adapterį.

1. Gręžiamos skylės centro indikacijos lazeri uždékite ant gręžimo stovo kreipiančiosios ir įsitinkinkite, kad jis uždėtas lygiai (jeigu reikia, nuo kreipiančiosios nuvalykite nešvarumus, pvz., gręžimo šlamą).

Adapteryje esantis magnetas fiksuoja gręžiamos skylės centro indikacijos lazerį ant gręžimo stovo kreipiančiosios.

2. Atkreipkite dėmesį, kad lazeris būtų nukreiptas į gręžiamą paviršių.

3. Vieną kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką.

7.4 Gręžimo stovo nustatymas pagal gręžiamos skylės centrą

1. Jeigu gręžimo stovas jau buvo pritvirtintas, šiek tiek atlaivinkite jo tvirtinimo elementus (žr. gręžimo įrenginio naudojimo instrukciją).

2. Gręžimo stovą ant apdirbamo paviršiaus nustatykite taip, kad projektuojamas kryžminiu liniju lazerio spinduliu susikirtimo taškas sutaptų su gręžiamos skylės centrui.

3. Vėl priveržkite gręžimo stovo tvirtinimo elementus ir įsitinkinkite, kad jie tvirtai laiko (žr. gręžimo įrenginio naudojimo instrukciją).

4. Pritvirtinę gręžimo stovą, dar kartą patikrinkite projektuojamo kryžminiu liniju lazerio spinduliu susikirtimo taško padėtį.

5. Spauskite įjungimo-išjungimo mygtuką, kol lazerio spindulio nebesimatyti.

6. Gręžiamos skylės centro indikacijos lazerį nuimkite nuo gręžimo stovo.

7.5 Skylės gręžimas

Žr. gręžimo įrenginio naudojimo instrukciją

8 Techninė priežiūra ir remontas

8.1 Valymas ir nusausinimas

- Nuo lėšių nuvalykite dulkes.
- Nelieskite stiklo pirštais.
- Valykite tik švaria minkštą šluoste; jei reikia, galite ją sudrékinti grynu spiritu ar nedideliu kiekiu vandens.
- NURODYMAS Nenaudokite jokių kitų skysčių, nes jie gali pakenkti plastikinėms dalims.
- Atkreipkite dėmesį į aplinkos, kurioje laikote prietaisą (ypač žiemą ir vasarą, jei prietaisus laikote automobilio salone) leistiną temperatūrą (nuo -20 iki +60 °C / nuo -4 iki 140 °F).

8.2 Laikymas

Sušlapusios prietaisus išpakuoti. Prietaisus, transportavimo dėžę ir reikmenis išdžiovinti (ne aukštesnėje kaip +60 °C / 140 °F temperatūroje) ir išvalyti. Irangą vėl supakuoti tik tada, kai ji bus visiškai sausa, paskui laikyti sausoje vietoje.

Irangos nenaudojė ilgesnį laiką ar po ilgesnio jos transportavimo, prieš naudodami patirkinkite.

8.3 Transportavimas

Irangai transportuoti ar persiusti naudokite originalią „Hilti“ pakuotę arba jai lygiavertę.

9 Gedimų aptikimas

Gedimas	Galima priežastis	Gedimo šalinimas
Prietaisas nejsijungia / lazerio spinduliu nėra.	Maitinimo elementai yra išsekę. Sugedo įjungimo-išjungimo mygtukas. Prietaisas sugedo. Temperatūra per aukšta arba per žema.	Susisiecti su „Hilti“ techniniu centru. Susisiecti su „Hilti“ techniniu centru. Susisiecti su „Hilti“ techniniu centru. Prietaisui leisti atvėsti arba išsilti.
Netinkamai indikuojamas grėžiamos skylės centras.	Lazerinio diodo kalibravimas nebe tikslus, pavyzdžiu, dėl smūgio. Nešvari kreipiančioji arba adapteris. Pasirinktas ir sumontuotas netinkamas adapteris. Distancinės įvorės naudojimas grėžimo stove	Susisiecti su „Hilti“ techniniu centru. Kreipiančiąjį ir / arba adapterį nuvalyti. Naudokite šiam grėžimo stovui tinkantį adapterį. Naudojant distancinę įvorę, grėžiamos skylės centro indikacijos lazeris veikia netiksliai.

10 Utilizacija

ISPĖJIMAS

Jei iranga utilizuojama netinkamai, gali kilti šie pavojai:

degant plastiko dalims susidaro nuodingų duju, nuo kurių gali susigrti žmonės;

pažeisti ar labai įkaiti maitinimo elementai gali sprogti ir apnuodyti, sudirginti, nudeginti odą arba užteršti aplinką; lengvabūdžių ir neapgalvotai utilizuodami sudarote sąlygas neįgaliojiems asmenims naudoti irangą ne pagal taisyklės. Todėl galite smarkiai susižaloti ir Jūs pats, ir kiti asmenys arba gali būti padaryta žala aplinkai.

lt



„Hilti“ prietaisai pagaminti iš perdibamu medžiagų. Prieš utilizuojant perdibamas medžiagas, jas reikia teisingai iššiuoti. Daugelyje šalių „Hilti“ jau priima perdibimui iš savo klientų neberekalingus senus prietaisus. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiaime „Hilti“ klientų aptarnavimo skyriuje arba prietaiso pardavėjo.



Tik ES valstybėms

Neišmeskite elektroninių matavimo prietaisų į buitinius šiukslynus!

Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Maitinimo elementus / akumulatorius utilizuokite laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių teisės aktų.

11 Gamintojo teikiama garantija

Jeigu turite klausimų dėl garantinio aptarnavimo sąlygų, kreipkitės į vietinį „Hilti“ prekybos partnerį.

12 EB atitikties deklaracija (originalai)

Pavadinimas:	gręžiamos skylės centro indikacijos lazeris
Tipas:	DD-ST HCL
Karta:	01
Pagaminimo metai:	2012

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys atitinka šiuų direktyvų ir normų reikalavimus: iki 2016 m. balandžio 19 d.: 2004/108/EB, nuo 2016 m. balandžio 20 d.: 2014/30/ES, 2011/65/ES, EN ISO 12100.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2015

Johannes Wilfried Huber
Senior Vice President
Business Unit Diamond
06/2015

Techninė dokumentacija saugoma:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

lt



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 1 | 20151117



2048745