



CONTROLLA LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEL BENE IN ON!TRACK

Il bene è stato riparato/sostituito e di conseguenza potrebbe essere necessario modificare i dati nel sistema ON!Track.

Nel caso si verificasse uno dei punti di seguito elencati, ecco qualche suggerimento per te:

1. Numero dell'etichetta presente sull'attrezzo riparato diverso da quello visibile a sistema:
 - a. Modifica manualmente il codice di scansione nel sistema ON!Track

2. L' attrezzo riparato ha un differente numero di matricola rispetto a quello a sistema:
 - a. Registra il nuovo bene nel sistema ON!Track e ritira quello con il vecchio numero di matricola

Se hai necessità di ricevere supporto tecnico, ti invitiamo a contattare il nostro numero verde **800-827013**.

Hilti Italia S.p.A.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)



E clienti@hilti.com | www.hilti.it

Cap. Soc. € 50.000.000 i.v.
R.E.A. Milano 426659 | C/C Postale n. 20851200
Registro imprese | Codice fiscale e Partita IVA n. 00822480158
Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi
dell'art. 2497 e seguenti del C.C. da parte di Hilti Aktiengesellschaft
RAEE N. IT08020000001827 del 18/2/08