

Spia di surriscaldamento DCH 150-SL



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazioni centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

La scanalatrice è equipaggiata con un indicatore di servizio dotato di segnale luminoso.

Se l'indicatore di servizio lampeggia con luce rossa, il motore è surriscaldato.

Far girare l'attrezzo a vuoto in modo che si raffreddi rapidamente.

Una volta che l'attrezzo si è raffreddato, l'indicatore di servizio si spegne.

Spegnere e riaccendere l'attrezzo per riavviarlo.

